



22/12/2017	4727	Meiattini Domenico	Meiattini ing. Domenico	CILA MS facciata													n.46/17
23/12/2017	4736	Gianelli Marcello	Orsini geom. Valter	SCIA RE + MS													n. 47/17
29/12/2017	4782	Rabacchi Alberto	Orsini geom. Valter	MS termocappotto + impianti													n.47/17
29/12/2017	4783	Madrigali Giorgia	Orsini geom. Valter	CILA MS impianti ecc.													n.48/17

Attesa CQAP

Rilasc senza parere CQAP

**COMUNE DI LAMA MOCOGNO**  
 Provincia di Modena  
**PRATICHE EDILIZIE 2018**

C.U. (Carico Urbanistico)      N.C.(nuova Costruzione)  
 R.E. (Ristrutturazione Edilizia)  
 R.E. = (Ristrutturazione Edilizia senza aumento di C.U.)  
 R.E. + (Ristrutturazione Edilizia con aumento di C.U.)

istruita  
sospesa

NUMERO PROGRESSIVO P.E.	DEPOSITO IN DATA	PROT. NUMERO	DITTA	TECNICO	OGGETTO	COMMISSIONE EDILIZIA							SCIA n./del	Tolleranze art. 19 bis LR 23/04	CIL-CILA Comunicazio ne interventi manutenzione straordinaria	S.U.A.P. n./del	
						SI	NO	Parere	N.del	PDC n.	U.1-U.2	C.C.					condono ambient.
	02/01/2018	6	Arleoni Alfonso-Beggi W.	Neri geom. Fausto	Tolleranze costruttive art. 19 bis L.R. 23/04										n.1/18		
	02/01/2018	17	Canale Italia srl		Impianto radioelettrico-scia-												n.1/18
	05/01/2018	57	Magnani Omella	Meiattini Ing. Domenico	Manutenzione straordinaria (tiranti)	x	Fav		n.2/18						n.1/18		
SCIA2/13	19/01/2018	268	Lami Corrado	Neri Geom. Fausto	SCEA RE caseificio												n.2/18
SCIA5/11	22/01/2018	279	Lami Corrado	Neri Geom. Fausto	SCEA MS copertura												n.3/18
	24/01/2018	323	Ruggeri Giuseppe	Orsini geom. Valter	CILA in sanatoria deposito gasolio										n.1/18		n.4/18
	26/01/2018	363	Mazzieri Alfredo	Caselli geom. Italo	Paesaggistica semplificata												
	30/01/2018	405	Torelli Palmo	Ferrari geom. Emanuele	SCIA sanatoria								n.2/18				
	05/02/2018	477	Vignudini Alessandro	Pagliari geom. Mirco	CILA pergolato +tolleranze								n.2/18	n.2/18			n.2/18
	12/02/2018	602	Bagatti Claudio	Orsini geom. Valter	SCIA sanatoria abitazione								n.3/18				
	13/02/2018	622	Ruggeri Giuseppe		SCIA antincendio ( si trova in CILA n.1/18)												n.5/18
	15/02/2018	677	Zanardi Giuseppe	Leoni Ing. Alessandro	CILA sostituzione manto copertura in A.Cons										n.3/18		
SCIA29/15	17/02/2018	697	Casacci Almerino	Orsini geom. Valter	SCIA VAR.c.o. Real. Muretti e colonne ecc								n.4/18				
	19/02/2018	717	Lami Valeria	Orsini geom. Valter	CILA MS fodazioni (resine espansive)												n.4/18
	19/02/2018	718	Giordani Marco	Orsini geom. Valter	Tolleranze costruttive art. 19 bis L.R. 23/04								n.3/18				
	13/03/2018	1123	Beneventi Erika	Canovi geom. Mara	Tolleranze costruttive art. 19 bis L.R. 23/04								n.4/18				
	15/02/2018	1182	Mucci Simone	Vallicelli geom.PierPaolo	CILA MS edificio residenziale										n.5/18		
	20/03/2018	1232	condominio la Quercia	Florini ing. Emer	SCIA ricostruzione muro di sostegno								n.5/18				
	21/03/2018	1273	Meiattini Giorgio ed altri	Florini ing. Emer	SCIA Variante PDC n.3/16								n.6/18				
	22/03/2018	1284	Montorsi Graziella	Orsini geom. Valter	Tolleranze costruttive art. 19 bis L.R. 23/04								n.5/18				
	23/05/2018	1303	Florini Marino	Vallicelli geom.PierPaolo	Variante C.O. a PDC 47/2012								n.7/18				
	03/04/2018	1435	Magnani Omella	Meiattini Ing. Domenico	V.C.O.Manutenzione straordinaria (tiranti)								n.8/18				
	04/04/2018	1452	Romani Luigi Alberto	Orsini geom. Valter	SCIA ms lesioni a fabbricato residenziale								n.9/18				

